

Fiche produit

Interrupteur différentiel SCHNEIDER A9 40A 30mA 3 pôles RCBO.



Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO A9DF3740

Le disjoncteur différentiel A9 iCV40N 3PN C 40A 30mA ASI est un dispositif de protection électrique combinant un dispositif différentiel résiduel (DDR) et un disjoncteur. Conçu pour les applications industrielles et commerciales, il offre une protection contre les surcharges et les courts-circuits, garantissant un fonctionnement efficace et sûr.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le disjoncteur différentiel A9 iCV40N 3PN C 40A 30mA ASI est un dispositif de protection électrique conçu pour garantir la sécurité des installations électriques. Ce dispositif différentiel (DDR) combine les fonctions de protection contre les surcharges et les courts-circuits avec la détection des fuites à la terre, offrant ainsi une solution complète pour la protection des circuits électriques. Sa conception compacte et efficace permet une intégration facile dans les tableaux électriques, garantissant des performances optimales dans diverses applications résidentielles et industrielles.

- **Type** : Disjoncteur différentiel avec protection contre les surcharges (RCBO)
- **Pôles** : 3 phases + neutre (3PN)
- **Courant nominal** : 40 A
- **Courant de fuite** : 30 mA
- **Courbe** : C, adaptée aux charges inductives
- **Protection** : contre les surcharges et les courts-circuits
- **Installation** : sur rail DIN, facilitant son montage
- **Normes** : conforme aux normes internationales de sécurité électrique
- **Dimensions** : conception compacte pour optimiser l'espace dans le tableau électrique
- **Applications** : idéal pour les applications résidentielles et usage industriel

Caractéristiques

Courant nominal (A)	40
Sensibilité	30 mA
Courbe	C
EAN	3606481328892
Pas de. des pôles	3P+N

Référence	SCHNEIDER A9DF3740
-----------	--------------------

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 16 octobre 2026