

Produktblatt

Pack. 10 HSS-Bohrer 6,5 mm 338n Hepyc

Marke: HEPYC

Artikelnummer: ALM 3032.0261



10er-Pack 6,5-mm-HSS-Laminatbohrer, Modell 338N, der Marke Hepyc. Entwickelt für das präzise und langlebige Bohren von Metallmaterialien. Sie bestehen aus Schnellarbeitsstahl und bieten optimale Leistung bei Zerspanungsarbeiten. Sie sind ideal für den professionellen und industriellen Einsatz und garantieren saubere und effiziente Schnitte bei unterschiedlichen Anwendungen. Kompatibel mit Standardbohrmaschinen.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Das 10er-Pack 6,5 mm laminierte HSS-Bohrer Modell 338N der renommierten Marke Hepyc ist die perfekte Wahl für alle, die bei ihren Bohrarbeiten Wert auf Qualität und Präzision legen. Diese Bohrer sind speziell dafür konzipiert, mit außergewöhnlicher Präzision und höchster Haltbarkeit durch Metallmaterialien zu bohren.

Diese aus Schnellarbeitsstahl gefertigten Bohrer bieten optimale Leistung bei Bearbeitungsarbeiten und gewährleisten saubere und effiziente Schnitte in einer großen Vielfalt von Anwendungen. Aufgrund ihrer robusten und langlebigen Bauweise sind sie ideal für den professionellen und industriellen Einsatz, bei dem es auf Präzision und Zuverlässigkeit ankommt.

Darüber hinaus sind diese Bohrer mit Standardbohrern kompatibel, was sie zu einer vielseitigen und praktischen Option für jede Werkstatt oder Baustelle macht. Mit dem 10-teiligen Bohrerset steht Ihnen ein hochwertiges Werkzeug zur Verfügung, mit dem Sie Ihre Bohrarbeiten einfach und effizient erledigen können.

Geben Sie sich bei Ihrem Werkzeug nicht mit weniger zufrieden. Mit den laminierten HSS-Bohrern von Hepyc können Sie Ihre Projekte auf die nächste Stufe bringen und mit jedem Bohrloch professionelle Ergebnisse erzielen.

Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Durchmesser	6,5mm
EAN	8426578020219
Hersteller	HEPYC
Material	Acero HSS
Maßnahmen	Ø6,5mm
Referenz	ALM 3032.0261

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 18. Oktober 2026