Produktblatt

GUILLET 30mm Bohrer mit 2 Schneidlippen und Megadrill Modulsystem.

Marke: Guillet

Artikelnummer: TUR 3507

Guillet-3507 30-mm-Bohrer mit zwei Schneiden und Gewinde für Tiefbohrungen. Kompatibel mit dem Megadrill-Modulsystem, ermöglicht er die Verwendung von Verlängerungen für einfacheres Bohren. Für optimale Leistung ist regelmäßige Wartung erforderlich.

Produkt im Shop ansehen

Beschreibung

Der Guillet-3507 Zweischneider-Bohrer mit Gewindeanschluss, Teil des modularen Megadrill-Systems, ist ein vielseitig einsetzbares Werkzeug. Mit einem Durchmesser von 30 mm eignet er sich ideal für präzise und effiziente Bohrungen in unterschiedlichen Materialien. Dank des modularen Aufbaus können Verlängerungen am Adapter angebracht werden, wodurch Bohrungen bis zu einer Tiefe von 1 Meter möglich sind. Für optimale Leistung empfiehlt es sich, häufige Vor- und Rückwärtshubvorgänge durchzuführen, um Bohrspäne zu entfernen und Verstopfungen zu vermeiden. Die korrekte Ausrichtung des Bohrhammers ist entscheidend für einen einwandfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer des Werkzeugs. Beachten Sie, dass sich die Bohrgeschwindigkeit bei größeren Tiefen verringert. Dies sollte bei der Planung Ihrer Arbeit berücksichtigt werden. Zusätzlich ist es wichtig, die Gewindeteile zu schmieren und vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

- Durchmesser: 30 mm
- Modulares Design für Anpassungsfähigkeit
- Verlängerungen für Bohrungen bis zu 1 Meter
- Empfohlene Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen
- Den Hammer auf seiner Achse ausrichten
- Langsameres Bohren bei größeren Tiefen
- Gewindeteile müssen geschmiert werden
- Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Ideal für verschiedene Bohranwendungen
- Robuste und langlebige Konstruktion

Eigenschaften

Hoch	36,00
Breite	3,50
EAN	3660354035072
Hersteller	Guillet
Gewicht (kg)	0,8500
Tiefe	3,50
Referenz	TUR 3507

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 31. Oktober 2026