

Produktblatt

RUKO FLOWSTEP® HSSE-Co 5 Spiralbohrer, 8,5 mm Durchmesser.

Marke: Ruko

Artikelnummer: TUR 259085E



Der FLOWSTEP® HSSE-Co 5 (Ø 8,5 mm) Spiralbohrer bietet eine lange Lebensdauer und ermöglicht bis zu fünfmal mehr Bohrungen. Er sorgt für schnelles und effizientes Bohren, präzises Zentrieren auf runden Oberflächen und einen reibungslosen, verstopfungsfreien Bohrvorgang. Kompatibel mit Handbohrmaschinen.

[**Produkt im Shop ansehen**](#)

Beschreibung

Der Ruko-259085E FLOWSTEP® HSSE-Co 5 (Ø 8,5 mm) Spiralbohrer wurde für herausragende Leistung bei Bohranwendungen entwickelt. Sein innovatives Design ermöglicht eine deutlich längere Standzeit und bis zu fünfmal mehr Bohrungen im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern. Dies führt zu einer Zeitersparnis von bis zu 50 % und optimiert somit Ihre Arbeitsabläufe. Das Bohren erfolgt extrem schnell und effizient, was zu erheblichen Energieeinsparungen beiträgt. Darüber hinaus verhindert die perfekte Zentrierung ein Abrutschen, selbst auf runden Oberflächen wie Rohren und sorgt so für präzise und professionelle Ergebnisse.

Der Bohrvorgang ist einfach und reibungslos, wodurch das Risiko des Verklemmens im Material minimiert und die Benutzerfreundlichkeit erhöht wird.

Dieser Bohrer ist mit tragbaren Elektrobohrmaschinen, einschließlich Akku-Bohrmaschinen, kompatibel und somit vielseitig einsetzbar.

- Durchmesser: 8,5 mm
- Material: HSSE-Co (Hochleistungsschnellstahl mit Kobalt)
- Verlängerte Lebensdauer: Bis zu 5-mal mehr Bohrungen
- Zeitersparnis: Bis zu 50 %
- Schnelles und effizientes Bohren
- Perfekte Zentrierung, verhindert Abrutschen
- Kompatibel mit tragbaren Elektrobohrmaschinen
- Reibungsloser Bohrvorgang, kein Verklemmen
- Ideal für runde Oberflächen
- Optimale Leistung in verschiedenen Anwendungen

Eigenschaften

Hoch	0,00
Breite	0,00
EAN	4007140386434
Hersteller	Ruko
Gewicht (kg)	0,0000
Tiefe	0,00
Referenz	TUR 259085E

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 15. Oktober 2026