

Produktblatt



SCHNEIDER A9 Differenzialschalter 16A 30mA 3-polig Typ C.

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO A9DF3716

Der A9 iCV40N 3PN C 16A 30mA ASI RCBO ist ein elektrisches Schutzgerät, das einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) und einen Leitungsschutzschalter kombiniert. Er wurde entwickelt, um die Sicherheit in elektrischen Anlagen zu gewährleisten und bietet Schutz vor Überlastung, Kurzschluss und Ableitstrom.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Der A9 iCV40N 3PN C 16A 30mA ASI RCBO ist ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter), der die Sicherheit in elektrischen Anlagen gewährleistet. Dieser kombinierte Fehlerstromschutzschalter (RCBO) bietet effektiven Schutz vor Überlastung, Kurzschluss und Ableitströmen und ist somit ideal für private und industrielle Anwendungen geeignet. Dank seiner kompakten Bauweise lässt er sich problemlos in Schaltschränke integrieren, während seine fortschrittliche Technologie einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb sicherstellt. Mit einem Nennstrom von 16 A und einer Empfindlichkeit von 30 mA erkennt und unterbricht dieses Gerät schnell jede Anomalie im elektrischen System und minimiert so das Risiko von Unfällen und Schäden an angeschlossenen Geräten.

- **Typ:** RCBO (Kombinierter Fehlerstromschutzschalter)
- **Nennstrom:** 16 A
- **Phasen:** 3PN (Dreiphasig)
- **Empfindlichkeit:** 30 mA
- **Schutz:** Überstrom und Ableitstrom
- **Installation:** DIN-Schienenmontage
- **Abmessungen:** Kompakt für optimale Platznutzung im Verteilerkasten
- **Normen:** Entspricht den geltenden elektrischen Sicherheitsvorschriften
- **Anwendungen:** Wohngebäude und industriell
- **Haltbarkeit:** Hohe Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter widrigen Bedingungen

Eigenschaften

Nennstrom (A)	16
Empfindlichkeit	30 mA

EAN	3606481328854
Anzahl der pole	3P
Referenz	SCHNEIDER A9DF3716

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 20. Oktober 2026