

Produktblatt

RUBI Diamantbohrer Trockenbohren Feinsteinzeug 28 mm

Marke: RUBI

Artikelnummer: SCO 38545

COD: 38386 RUBI BROCA DIAMANTE CORTE SECO DRYGRES 6 MM=05988
COD: 38387 RUBI BROCA DIAMANTE CORTE SECO DRYGRES 8 MM=05989
COD: 38542 RUBI BROCA DIAMANTE CORTE SECO DRYGRES 10 MM=05990
COD: 38543 RUBI BROCA DIAMANTE CORTE SECO DRYGRES 12 MM=05991
COD: 38544 RUBI BROCA DIAMANTE CORTE SECO DRYGRES 20 MM=04910
COD: 38545 RUBI BROCA DIAMANTE CORTE SECO DRYGRES 28 MM=04911
COD: 38546 RUBI BROCA DIAMANTE CORTE SECO DRYGRES 35 MM=04912
COD: 38547 RUBI BROCA DIAMANTE CORTE SECO DRYGRES 43 MM=04913
COD: 38548 RUBI BROCA DIAMANTE CORTE SECO DRYGRES 50 MM=04914

BROCAS RUBI
DIAMANTE CORTE SECO
Para taladrar en seco;
cerámicas de revestimiento,
gres y gres porcelánico.

Características:
Velocidad de trabajo máxima 14.000 r.p.m., Acabado en rosca M14.
Utilizables con amoladora (conexión directa) o taladro eléctrico (adaptador ref. 05976).
Envasadas en blíster., Medidas desde 6mm a 50mm.



Der RUBI Diamantbohrer Modell 04911 ist für trockene Schnitte in porzellanischem Steinzeug mit einem Maß von 28 mm ausgelegt. Dieses Maurerwerkzeug ermöglicht es, ohne Wasser zu arbeiten, indem es die Installation von hochdichten Keramiken und widerstandsfähigen Oberflächen durch einen präzisen und effizienten Schneidmechanismus erleichtert.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Der 28 mm RUBI Diamantbohrer ist speziell für trockene Schnitte in Porzellansteinzeug ausgelegt und gewährleistet Präzision und Effizienz bei Mauerarbeiten.

Technische Merkmale

- Marke: RUBI
- Typ: Diamantbohrer
- Anwendung: Trockenschnitt
- Zu schneidende Materialien: Porzellangräs
- Durchmesser: 28 mm
- Code: 04911

Der Diamantbau ermöglicht eine optimale Leistung in hochwertigen Materialien ohne Wasser zum Schneiden.

Eigenschaften

EAN	8413797049114
-----	---------------

Referenz	SCO 38545
----------	-----------

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 5. Oktober 2026