

Produktblatt

Ersatzrotor für Elektrowerkzeug Ref. 50635 Marke Wadfow

Marke: WADFOW

Artikelnummer: GIB 051585



Der WADFOW-Rotor, Referenz WMD15851E-SP-15, ist ein technischer Ersatz für Elektroportler der Serie 50635. Diese Komponente der Ersatzteil-Unterfamilie gewährleistet den mechanischen Betrieb der Originalausrüstung. Das spezifische Design gewährleistet die direkte Kompatibilität mit den Modellen, die in den technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sind.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Der WADFOW-Rotor, Referenz WMD15851E-SP-15, ist ein origineller technischer Ersatzteil, der speziell dazu bestimmt ist, die Bezugskomponente 50635 innerhalb von Elektroportgeräten zu ersetzen. Ihre Herstellung gewährleistet die direkte Kompatibilität, die erforderlich ist, um den korrekten mechanischen Betrieb der Originalausrüstung zu gewährleisten.

Technische Merkmale

- Bezugscode: Ref. 50635
- Erzeugniscode: WMD15851E-SP-15
- Marke: WADFOW
- Unterfamilie: Ersatzteile - Elektroportler

Da es sich um ein Original-Ersatzteil handelt, sorgt es für eine angemessene Betriebsfähigkeit, indem es in die vom Hersteller angegebenen Modelle integriert wird.

Eigenschaften

EAN	6923736708924
Hersteller	WADFOW
Referenz	GIB 051585

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 16. Oktober 2026