

Ficha del producto

Interruptor automático SCHNEIDER ACTI 9 32A 3P térmico-magnético 15000A Icn 400V AC



Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F94332

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, modelo IC60L, con 3 polos y corriente nominal de 32 A. Diseñado para corriente superior a 0,1 A, ofrece protección térmico-magnética y capacidad de corte de hasta 15,000 A en 400 V AC.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura de alta eficiencia, diseñado para aplicaciones que requieren una corriente superior a 0,1 A. Pertenecce a la gama Acti 9 y está optimizado para ofrecer una protección robusta en sistemas eléctricos residenciales y pequeños comercios. Este dispositivo cuenta con un diseño compacto y una capacidad de corte excepcional, garantizando la seguridad y fiabilidad en la distribución eléctrica.

Con un número de polos de 3P y una corriente nominal de 32 A, el iC60L es ideal para redes de corriente alterna (AC). Su tecnología de unidad de disparo térmico-magnético permite una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, mientras que su código de curva C asegura una adecuada protección en aplicaciones con cargas inductivas. Este interruptor automático cumple con las normativas EN 60898-1 e IEC 60898-1, lo que garantiza su calidad y rendimiento.

- Capacidad de corte: 15,000 A Icn en 400 V AC
- Poder de seccionamiento: Sí, acorde a EN 60898-1
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -35...70 °C
- Montaje: Fijo en carril DIN
- Conexiones: Terminal simple, compatible con cables rígidos y flexibles
- Peso: 0,375 kg

Características

Corriente nominal (A)	32
Curva de disparo	C
EAN	3606480084416
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9F94332
Voltaje nominal (V)	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 24 de octubre de 2026