Ficha del producto



Interruptor automático SCHNEIDER ACTI 9 4 polos 50A tipo C, 10kA de corte en 440V AC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F94450

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 4 polos, corriente nominal de 50 A. Diseñado para redes AC y corriente continua, con capacidad de corte de hasta 70 kA. Ideal para pequeños comercios y aplicaciones residenciales. Grado de protección IP20.

Ver producto en web

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura diseñado para aplicaciones que requieren una corriente superior a 0,1 A. Pertenece a la gama **Acti 9** y se caracteriza por su robustez y fiabilidad en la protección de circuitos eléctricos. Este dispositivo cuenta con 4 polos y una corriente nominal de **50 A**, lo que lo hace ideal para entornos residenciales y pequeños comercios.

El iC60L utiliza tecnología de disparo térmico-magnético, garantizando una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. Su capacidad de corte es notable, alcanzando hasta **70 kA** en tensiones de 12 a 133 V AC y **20 kA** en corriente continua de hasta 250 V. Este dispositivo cumple con las normas de seguridad más exigentes, incluyendo la categoría A acorde a HB1 y En> 50 A.

- Número de polos: 4P
- Tipo de red: AC y corriente continua
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -35…70 °C
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Montaje: Fijo en carril DIN
- Conexiones: Terminal simple, compatible con cables de 1 a 35 mm² rígidos
- Peso: 0,5 kg

El Acti 9 iC60L es una solución eficiente y segura para la gestión de la energía eléctrica en diversas

aplicaciones.

Características

Corriente nominal (A)	50
Curva de disparo	C
EAN	3606480084126
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER A9F94450
Voltaje nominal (V)	440

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 24 de noviembre de 2026