

Fiche produit

Blister 25 embouts acier 2,5x40mm

Marque: ALBERTO MUÑOZ

Référence: ALM 0259.0158



Blister de 25 embouts en acier de haute qualité, idéal pour les travaux de menuiserie, de bricolage et de construction. Chaque pointe mesure 2,5 x 40 mm, offrant précision et résistance à chaque utilisation. Conçus pour assurer un ajustement parfait et des performances durables, ils sont compatibles avec les outils standards. Parfait pour les projets qui nécessitent des finitions professionnelles et une fiabilité maximale.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Blister 25 embouts acier 2,5x40mm est un produit de haute qualité conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la menuiserie, du bricolage et de la construction. Chaque embout est fabriqué en acier robuste, garantissant une longue durée de vie et des performances exceptionnelles à chaque utilisation.

Avec une taille de 2,5 x 40 mm, ces embouts offrent précision et résistance, ce qui les rend idéaux pour les projets nécessitant des finitions professionnelles et une fiabilité maximale. Sa conception est conçue pour assurer un ajustement parfait sur tout type de surface, facilitant le travail et évitant les contretemps lors de l'exécution des tâches.

De plus, ces embouts sont compatibles avec les outils standards, ce qui en fait une option polyvalente et pratique pour tout professionnel ou bricoleur. Avec le Blister de 25 embouts en acier 2,5x40mm, vous avez la certitude d'avoir un produit de qualité qui vous aidera à obtenir des résultats impeccables dans vos projets.

Ne manquez pas l'opportunité d'acheter ce blister d'embouts en acier de haute qualité et profitez de la précision et de la résistance dont vous avez besoin dans vos travaux de menuiserie, de bricolage et de construction.

Caractéristiques

Couleur	Gris
EAN	8426024001656
Matériel	En acier

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 16 octobre 2026