Fiche produit



Couronne murale SDS 82 mm.

Marque: WOLFPACK LINEA PROFESIONAL

Référence: AFT 09112280

La scie cloche murale SDS de 82 mm est idéale pour percer la maçonnerie, les murs, le marbre, le ciment et la brique. Elle comprend une scie cloche, un mandrin et un foret de guidage faciles à monter et à démonter. Sa conception en croix améliore la précision et la stabilité du perçage. Ses pointes trempées assurent une coupe fluide, rapide et sans vibrations. Idéale pour les installations électriques, la climatisation, la plomberie, etc.

Voir le produit en ligne

Description

La scie cloche murale SDS de 82 mm est un outil de haute qualité conçu pour percer la maçonnerie, les murs, le marbre, le ciment, la brique et d'autres matériaux durs avec précision et efficacité.

- Dimensions : 82 mm
- Composants : 1 scie cloche, 1 mandrin de perçage, 1 foret de guidage
- Le foret est facile à monter et à démonter
- Le foret de guidage en forme de croix améliore la précision de concentricité et la stabilité pendant le perçage
- Le mandrin de perçage est doté d'une vis pour démonter facilement la scie cloche et le foret
- Les pointes trempées offrent une coupe fluide et rapide sans vibrations
- Idéale pour les installations électriques, les climatiseurs, les tuyaux, les radiateurs, les égouts, entre autres
- Également connue sous le nom de scie cloche, fraise-cloche, scie cloche, entre autres noms

Cette couronne SDS Muros est un outil polyvalent et durable qui facilite le perçage dans différents types des surfaces, garantissant des résultats précis et professionnels sur chaque chantier. Sa conception ergonomique et son montage facile en font un choix idéal pour les professionnels et les bricoleurs en quête de qualité et d'efficacité dans leurs projets de construction ou d'installation.

Caractéristiques

Haute	9
Largeur	9
EAN	8435450477263
Poids (kg)	0.66
Profondeur	11

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 15 novembre 2026