

Fiche produit

Support de refroidissement interne RUKO pour forets creux Weldon, cône CM2.

Marque: Ruko

Référence: TUR 108315



Le support de perçage Ruko-108315, à refroidissement interne, est conçu pour les forets creux Weldon et compatible avec les forets RS 20, RS 25e, RS 30e et RS 40e. Il est idéal pour améliorer l'efficacité du perçage, garantir des performances optimales et prolonger la durée de vie de l'outil.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le mandrin Ruko-108315 est spécialement conçu pour les forets creux Weldon, offrant une solution performante et efficace pour les perceuses de la série RS, notamment les modèles RS 20, RS 25e, RS 30e et RS 40e. Ce mandrin est doté d'un système de refroidissement interne qui optimise les performances du foret, prolongeant ainsi sa durée de vie et améliorant la qualité du travail effectué. Sa conception robuste et fonctionnelle assure un maintien sûr et précis, garantissant un fonctionnement fluide et continu. Idéal pour les applications industrielles et exigeantes, ce porte-foret est un outil indispensable pour les professionnels souhaitant optimiser l'efficacité de leurs projets de perçage.

Compatibilité : Conçu pour les forets RS 20, RS 25e, RS 30e et RS 40e. Refroidissement interne : Système améliorant les performances et la durabilité du foret. Construction robuste : Matériaux de haute qualité garantissant résistance et durabilité. Précision : Couplage sécurisé assurant un fonctionnement fluide. Applications : Idéal pour les travaux industriels et exigeants. Facilité d'utilisation : Conception intuitive pour une installation rapide et facile. Dimensions : Compact et léger pour une manipulation aisée. Polyvalence : Compatible avec une large gamme de forets creux Weldon. embouts.

Entretien : Nécessite un entretien minimal, optimisant le temps de travail.

Performance : Améliore la qualité du perçage et réduit l'usure de l'outil.

Caractéristiques

AN	4007140114402
Fabricant	Ruko
Poids (kg)	0,7300

peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Document téléchargé le 24 octobre 2026