

Fiche produit

Foret hélicoïdal RUKO type N avec insert de coupe, Ø 10 mm, DIN 338.

Marque: Ruko

Référence: TUR 815100



Foret hélicoïdal Ruko-815100 DIN 338 type N, Ø 10,00 mm, en acier rapide galvanisé (HSS-G) avec plaquette de coupe en carbure brasé. Idéal pour le perçage des aciers à haute résistance ; nécessite un refroidissement continu pour des performances optimales.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le foret hélicoïdal Ruko-815100 est un outil de haute précision conçu pour répondre aux exigences du perçage des matériaux à haute résistance. Fabriqué en acier rapide (HSS-G), ce foret est doté d'une plaquette de coupe en carbure brasé, garantissant une durabilité et des performances exceptionnelles. Sa conception hélicoïdale permet une évacuation efficace des copeaux, optimisant ainsi le processus de perçage et réduisant le risque de bourrage. Le matériau K20 à grain fin utilisé pour sa fabrication le rend adapté à un usage universel et particulièrement efficace dans les aciers à haute résistance. Il est important de noter que pour le perçage de ces matériaux, l'utilisation d'un refroidissement continu est recommandée, ce qui garantit des performances optimales et prolonge la durée de vie de l'outil.

Diamètre : Ø 10,00 mm. Type : Foret hélicoïdal DiN 338 type N. Matériau : HSS-G avec plaquette de coupe en carbure brasé. Grain : K20, adapté à un usage universel. Applications : Perçage des aciers à haute résistance. Refroidissement : Nécessite un refroidissement continu. Aciers à haute résistance

Durabilité : Haute résistance à l'usure

Évacuation des copeaux : Conception optimisée pour une évacuation efficace

Utilisation : Idéal pour les professionnels et les applications industrielles

Normes : Conforme à la norme DIN 338

Caractéristiques

Haute	4,00
Largeur	4,00
CAN	4007140353665
Fabricant	Ruko
Poids (kg)	0,0500
Profondeur	14,00

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 8 octobre 2026