

Fiche produit

Foret hélicoïdal RUKO type N avec insert de coupe, diamètre 10,20 mm.

Marque: Ruko

Référence: TUR 815102



Foret hélicoïdal Ruko-815102 DIN 338 type N avec plaquette de coupe en carbure brasé (Ø 10,20 mm). Fabriqué en acier rapide HSS-G, idéal pour le perçage des aciers à haute résistance. Nécessite un arrosage continu pour des performances optimales.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le foret hélicoïdal Ruko-815102 est un outil de haute précision conçu pour répondre aux exigences du perçage des matériaux à haute résistance. Fabriqué en acier rapide (HSS-G), ce foret est doté d'une plaquette de coupe en carbure brasé, garantissant une durabilité et des performances exceptionnelles pour les applications industrielles. Sa conception hélicoïdale permet une évacuation efficace des copeaux, améliorant la qualité de la finition de surface et réduisant le risque de bouchage pendant le perçage. Le matériau K20 à grain fin utilisé pour sa fabrication le rend adapté à un usage universel et particulièrement efficace dans les aciers à haute résistance. Il est important de noter que pour le perçage de ces matériaux, l'utilisation d'un refroidissement continu est recommandée, ce qui optimise les performances et prolonge la durée de vie de l'outil. Diamètre : Ø 10,20 mm. Type : Foret hélicoïdal DiN 338 type N. Matériau : HSS-G avec plaquette de coupe en carbure brasé. Grain : K20, adapté à un usage universel. Applications : Perçage des aciers à haute résistance. Refroidissement : Requis pour le perçage des aciers à haute résistance. Durabilité : Haute résistance à l'usure. Copeaux. Évacuation : Efficace grâce à la conception hélicoïdale. Finition : Améliore la qualité du perçage. Utilisation : Idéal pour les applications industrielles et professionnelles.

Caractéristiques

Hauteur	4,00
Largeur	4,00
SKU	4007140353689
Fabricant	Ruko
Poids (kg)	0,0600
Profondeur	14,00

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 31 octobre 2026