

Fiche produit

Interrupteur différentiel VIGIPACT type B avec 30 mA et 4 pôles.



Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO LV481010

Relais Le dispositif différentiel résiduel (DDR) VigiPact RHB de type B est conçu pour assurer la protection et le contrôle des systèmes électriques. Sa construction robuste et ses caractéristiques techniques garantissent un fonctionnement efficace et fiable dans diverses applications industrielles et commerciales. Idéal pour les installations électriques sécurisées.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Relais Le dispositif différentiel résiduel VigiPac™ RHB de type B est un appareil de protection électrique conçu pour détecter et prévenir les fuites de courant dans les installations électriques. Cet équipement est essentiel pour garantir la sécurité dans les environnements où sont utilisés des équipements électroniques et des systèmes d'énergies renouvelables, car il est capable d'identifier les courants de fuite à haute fréquence. Il constitue ainsi une solution idéale pour des applications spécifiques telles que la recharge des véhicules électriques et les systèmes photovoltaïques. Sa conception compacte et sa facilité d'installation permettent une intégration efficace dans différents types de tableaux électriques.

- **Type d'appareil** : Relais différentiel de type B
- **Courant nominal** : 30 mA
- **Fréquence de fonctionnement** : 50/60 Hz
- **Plage de température de fonctionnement** : -25 °C à +40 °C
- **Protection contre les surcharges** : Oui
- **Dimensions** : 4 modules de large
- **Connexion** : Bornes à vis
- **Certifications** : IEC 61008-1, IEC 61008-2-1
- **Indicateur d'état** : LED de fonctionnement
- **Applications** : Systèmes photovoltaïques, recharge de véhicules électriques, installations industrielles

Caractéristiques

Sensibilité	30 mA
EAN	3606489913007
Pas de. des pôles	4P
Référence	SCHNEIDER LV481010

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 7 octobre 2026