

Fiche produit

Bota de Seguridad Workfit TRAIL PRO S3 Bleue 42

Marque: ALFA

Référence: ALFA 53850



Botte de sécurité Workfit TRAIL PRO S3 bleu taille 42 avec dissipation électrostatique ESD et avant en fibre de verre certifiée à 200 Jullets. Fabriquée en microfibre, cuir et maille respirante sans métaux ni conductivité électrique. Sol en polyuréthane double densité antidérapante et modèle textile flexible de 4 mm avec antiperforation.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

La Bota de Seguridad Workfit TRAIL PRO S3 est une chaussure professionnelle conçue pour garantir l'intégrité du travailleur dans des environnements industriels exigeants. Il combine des matériaux résistants aux propriétés de sécurité certifiées conformément à la norme ISO 20345:2022, offrant une protection complète sans conductivité électrique.

Caractéristiques techniques

- Puntera en fibre de verre résistant à 200 Julios
- Niveau maximal de dissipation électrostatique ESD
- Sol en polyuréthane à double densité antidérapante
- Modèle textile antiperforation flexible de 4 mm
- Catégorie de protection S3S SR
- Matériau composite: microfibre, cuir et maille respirante
- Conception sans métal et sans conductivité électrique

Ces chaussures offrent un confort supérieur pendant des journées prolongées grâce à leur design ergonomique, languette rembourrée et plus de maintien à la cheville. Sa résistance à l'abrasion et sa flexibilité en font une option sûre pour les entrepôts, le transport et la construction.

L'installation est immédiate en tant que chaussures standard sans outils spéciaux. Il est recommandé

de nettoyer régulièrement avec de l'eau et du savon neutres afin de maintenir ses propriétés antistatiques et d'assurer sa durabilité optimale sur toute surface humide ou huileuse.

Caractéristiques

Couleur	Blau
EAN	8425160538507
Matériel	Microfibra/Cuero/Malla Transpirable
Poids (kg)	1.364

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 14 octobre 2026