

Fiche produit

**Clavier numérique W (PLAQUE
AVEC AFFICHAGE) FERMAX
7447**

Marque: FERMAX

Référence: FERMAX 7447



Clavier de remplacement

Fabricant: **FERMAX**[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Description

Le module clavier/numérique directe vous permet de faire des appels, en entrant le code correspondant affecté au logement..

Intègre les fonctions de contrôle d'accès en utilisant les codes de clavier (pré-programmée), l'activation de l'ouvre-porte lorsque vous composez un code particulier.

Chaque technologie peut gérer un certain nombre de codes d'ouverture de la porte.

Modules disponibles:

- Module, clavier numérique, BUS2/VDS/MDS
- Module de clavier direct BUS2/VDS

Module de localiser dans le cadre de la Nouvelle plaque de la ligne d'HORIZON.

Spécifications

Mesure Du Module.

- Module W: 105,2x95 mm (largeur-hauteur).

Chaque technologie peut gérer un certain nombre de codes de l'ouverture de la porte:

- Module, Clavier Numérique, BUS2/VDS/MDS:

* BUS2/VDS: 350 codes

* DMS: 1020 codes

- Module de clavier direct BUS2/VDS:

* BUS2/VDS: 1 code

Modules de base pour la configuration de plaques selon les technologies:

- Module, clavier numérique, BUS2/VDS/MDS

* Plaque numérique BUS2: Mód. Amplificateur BUS2 + Module d'affichage numérique BUS2/VDS + Mód. Clavier numérique, BUS2/VDS/MDS

* Plaque numérique VDS: Mód. VDS ampli + Module d'affichage numérique BUS2/VDS + Mód. Clavier numérique, BUS2/VDS/MDS

* Plaque numérique MDS: Mód. Amplificateur 4+N + Module d'affichage numérique DMS + Mód. Clavier numérique, BUS2/VDS/MDS

- Module de clavier direct BUS2/VDS

* Conseil Direct BUS2: Mód. Amplificateur BUS2 + Module clavier direct BUS2/VDS

* Conseil Direct VDS: Mód. VDS ampli + Module clavier direct BUS2/VDS

Poids: 0,2996 kg

Dimensions du produit emballé: 13,5x10x6 cm

EAN 13: 8424299074474

Caractéristiques

EAN	8424299074474
Fabricant	FERMAX

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 11 octobre 2026