Scheda prodotto



Lama superiore ricambio WADFOW ref. 50986

Marca: WADFOW

Riferimento: GIB 051682

La lama superiore di riferimento 50986 è un ricambio originale per elettroportatili del marchio WADFOW. Con codice pezzo WJC1520-SP-16, questo componente garantisce il corretto funzionamento del meccanismo di taglio su macchine per cucire domestiche e professionali, garantendo una precisione ottimale durante l'uso quotidiano.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

La lama superiore di riferimento 50986 è un ricambio originale progettato per ripristinare la funzionalità elettroportatile del marchio WADFOW. Questo componente garantisce il corretto funzionamento del meccanismo di taglio, assicurando che l'utensile operi con l'efficienza e la sicurezza previste dopo manutenzione o riparazione.

Caratteristiche tecniche

- Codice di riferimento: 50986
- Codice interno: WJC1520-SP-16
- Marca: WADFOW
- Categoria: Ricambi per elettroportatili
- Unità minima di vendita: 1

Essendo un ricambio specifico, l'installazione deve essere effettuata secondo le procedure standard del costruttore per garantire la totale compatibilità con il modello originale.

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 11 novembre 2026