Scheda prodotto



Lama inferiore ricambio WADFOW ref. 50986

Marca: WADFOW

Riferimento: GIB 051683

La lama inferiore di riferimento 50986 è un ricambio originale per elettroportatili del marchio WADFOW, identificato con il codice WJC1520-SP-16. Progettato per mantenere l'efficienza del taglio in utensili elettrici, questo pezzo garantisce il corretto funzionamento del meccanismo di taglio sostituendo componenti usurati o rotti in attrezzature per uso professionale e domestico.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

La lama inferiore di riferimento 50986 è un ricambio originale progettato per mantenere le prestazioni ottimali degli elettroportatili del marchio WADFOW.

Caratteristiche tecniche

- Codice di riferimento: 50986
- Codice interno del fornitore: WJC1520-SP-16
- Sottofamiglia: Ricambi - Elettroportatili
- Marca: WADFOW
- Unità minima di vendita: 1
- Unità per confezione grande: 1

Questo componente è prodotto specificamente per sostituire il pezzo originale, garantendo che l'apparecchiatura funzioni con le specifiche del costruttore senza ulteriori adattamenti.

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 11 novembre 2026