

Ficha del producto

**Boca de cobre HALDER con soporte de plástico y alta dureza para montaje en acero.**

Marca: Halder

Referencia: TUR 3804.040

Boca de recambio Halder-3804.040 de cobre con soporte de plástico, diseñada para montaje en cuerpos de fundición de acero reforzada. Ofrece alta dureza y resistencia al calor, ideal para trabajos que requieren impactos fuertes y reparaciones en maquinaria.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

La boca de recambio Halder-3804.040-Simplex es una solución avanzada para quienes requieren un alto rendimiento en trabajos de impacto. Fabricada en cobre con un soporte de plástico, esta boca está diseñada específicamente para su montaje en cuerpos de fundición de acero reforzada, garantizando una durabilidad excepcional y un rendimiento superior en aplicaciones exigentes. Su nivel de dureza muy alto la convierte en un sustituto ideal de las mazas de plomo, ofreciendo una fuerza de impacto superior que resulta esencial en diversas tareas industriales.

Esta boca de recambio es especialmente adecuada para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo:

- Impactos muy fuertes
- Enderezamientos
- Construcción de maquinaria
- Trabajos con chapas metálicas
- Montajes
- Mantenimiento
- Reparaciones
- Revisiones

Con su resistencia al calor y su diseño robusto, la Halder-3804.040-Simplex se posiciona como una herramienta esencial para profesionales que buscan eficiencia y fiabilidad en sus proyectos.

- **Material:** Cobre con soporte de plástico

- **Compatibilidad:** Cuerpo de fundición de acero reforzada
- **Nivel de dureza:** Muy alto
- **Resistencia:** Alta resistencia al calor
- **Uso:** Sustituto de maza de plomo
- **Aplicaciones:** Impactos, enderezamientos, construcción
- **Durabilidad:** Alta durabilidad en condiciones exigentes

Características

Color	Cobre
EAN	4030618301288
Material	Acero
Peso (kg)	0,3250

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 12 de septiembre de 2026