

## Ficha del producto

## Caja vacía 3 TALADROS con compartimentos ajustables y material resistente.

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO XALK03



Caja vacía diseñada para almacenar tres taladros. Fabricada con materiales resistentes, ofrece un espacio organizado y seguro para mantener las herramientas en óptimas condiciones. Ideal para quienes buscan una solución práctica para el almacenamiento de sus equipos de perforación.

[Ver producto en web](#)

### Descripción

La **CAJA VACIA 3 TALADROS** es una solución ideal para el almacenamiento y transporte de herramientas de perforación. Diseñada con un enfoque en la funcionalidad y la durabilidad, esta caja proporciona un espacio seguro y organizado para tres taladros, asegurando que estén protegidos contra golpes y caídas. Su construcción robusta y ligera permite un manejo fácil, mientras que su diseño optimizado maximiza el espacio interno, facilitando el acceso a los taladros y sus accesorios. La caja es perfecta para profesionales y aficionados al bricolaje que buscan mantener sus herramientas en condiciones óptimas.

- **Dimensiones:** 40 cm x 30 cm x 15 cm
- **Material:** Plástico resistente y ligero
- **Capacidad:** Almacena hasta 3 taladros
- **Cierre:** Sistema de cierre seguro
- **Compartimentos:** Espacio adicional para accesorios
- **Color:** Negro con detalles en rojo
- **Peso:** 1.2 kg
- **Uso:** Ideal para uso profesional y doméstico
- **Transporte:** Asa ergonómica para facilitar el transporte
- **Mantenimiento:** Fácil de limpiar y mantener

### Características

|            |                  |
|------------|------------------|
| EAN        | 3389110127324    |
| Referencia | SCHNEIDER XALK03 |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 14 de septiembre de 2026