

Ficha del producto

Malla rápida M-8 con eslabón roscado para unión de cadena, disponible M-3,5 a M-16.

Marca: COFAN

Referencia: COF 18002706-U



cofan

La Malla Rápida M-8 es un eslabón con roscado diseñado para facilitar la creación de uniones o empalmes rápidos de cadena. Este producto es ideal para aplicaciones que requieren una conexión eficiente y segura. Disponible en tamaños que van desde M-3,5 hasta M-16, se adapta a diversas necesidades. Su diseño robusto garantiza durabilidad y funcionalidad en diferentes entornos de trabajo.

[Ver producto en web](#)

Descripción

La Malla Rápida M-8 es un componente esencial para la creación de uniones o empalmes rápidos de cadena. Diseñada con un eslabón roscado, esta malla ofrece una solución eficiente y segura para diversas aplicaciones industriales y de construcción. Su versatilidad permite su uso en una amplia gama de proyectos, garantizando un rendimiento óptimo en condiciones exigentes.

La estructura de la Malla Rápida M-8 está fabricada con materiales de alta calidad, lo que asegura una durabilidad prolongada y resistencia a la corrosión. Su diseño permite una instalación sencilla y rápida, facilitando el trabajo en el campo.

- **Modelo:** M-8
- **Tipo:** Malla - Eslabón con roscado
- **Rango de tamaños:** Disponible desde M-3,5 hasta M-16
- **Material:** Acero de alta resistencia
- **Uso:** Unión o empalme rápido de cadena
- **Resistencia:** Alta resistencia a la tracción
- **Corrosión:** Tratamiento para resistencia a la corrosión
- **Instalación:** Rápida y sencilla
- **Aplicaciones:** Industrial, construcción, y más
- **Certificaciones:** Cumple con estándares de calidad

La Malla Rápida M-8 es una opción confiable para quienes buscan soluciones efectivas en la unión de

cadena, combinando calidad y funcionalidad en un solo producto.

Características

Ancho	3
EAN	8445187421590
Peso (kg)	0,073

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 12 de septiembre de 2026