

Fiche produit

Blister 4 écrous papillon 5mm

Marque: ALBERTO MUÑOZ

Référence: ALM 0259.0532



Blister de 4 écrous papillon de 5 mm, idéal pour des fixations rapides et sécurisées sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Fabriqués à partir de matériaux durables, ils offrent durabilité et facilité d'utilisation pour les projets de bricolage, de menuiserie ou de réparation. Sa conception ergonomique permet un ajustement confortable et efficace, garantissant d'excellentes performances dans les applications domestiques ou professionnelles. Parfait pour un assemblage pratique et fonctionnel.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Les écrous à oreilles Blister 4 5 mm sont un produit indispensable pour tous ceux qui font du bricolage, de la menuiserie ou des travaux de réparation à domicile. Contenant 4 écrous à oreilles de 5 mm, ce pack blister offre la solution parfaite pour des fixations rapides et sécurisées sans avoir besoin d'outils supplémentaires.

Fabriqués à partir de matériaux durables, ces écrous à oreilles garantissent durabilité et facilité d'utilisation sur n'importe quel projet. Sa conception ergonomique permet un ajustement confortable et efficace, garantissant d'excellentes performances dans les applications domestiques ou professionnelles. Avec ces écrous à oreilles, vous pouvez créer un assemblage pratique et fonctionnel en quelques minutes.

De plus, leur taille de 5 mm les rend polyvalents et adaptés à une grande variété d'applications. Que vous fixiez des pièces de bois, de métal ou de plastique, ces écrous à oreilles sont le choix idéal pour assurer une fixation ferme et sûre.

Ne manquez pas l'opportunité d'acheter ce Blister de 4 écrous à oreilles de 5 mm et facilitez votre travail de bricolage avec un produit de haute qualité et performant.

Caractéristiques

Couleur	Galvanizado
---------	-------------

EAN	8426024003421
Matériel	Acero galvanizado

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 15 septembre 2026