

Fiche produit

Blister 2 écrous papillon 8mm

Marque: ALBERTO MUÑOZ

Référence: ALM 0259.0536



Blister de 2 écrous papillon de 8 mm, idéal pour des fixations rapides et sécurisées sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Fabriqués à partir de matériaux durables, ils offrent durabilité et ajustement sûr. Sa conception ergonomique permet une manipulation confortable et efficace, parfaite pour les projets de bricolage, les réparations ou les applications industrielles. Compatibles avec les vis de 8 mm, ils garantissent polyvalence et fonctionnalité dans de multiples utilisations.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Les écrous à oreilles Blister 2 8 mm sont le complément parfait pour vos projets de bricolage, de réparation ou d'applications industrielles. Avec ce pack pratique de 2 écrous à oreilles de 8 mm, vous pouvez réaliser des fixations rapides et sûres sans avoir besoin d'outils supplémentaires.

Ces écrous à oreilles sont fabriqués à partir de matériaux durables qui garantissent une durabilité et un ajustement ferme sur n'importe quelle surface. Sa conception ergonomique permet une manipulation confortable et efficace, facilitant ainsi le travail sur toute tâche nécessitant son utilisation.

De plus, ces écrous à oreilles sont compatibles avec les vis de 8 mm, ce qui les rend polyvalents et fonctionnels pour de multiples utilisations. Que vous assembliez des meubles, répariez des équipements ou réalisiez des installations industrielles, ces écrous à oreilles vous offrent la solution parfaite pour vos besoins de fixation.

Ne perdez plus de temps à chercher le bon outil, avec les écrous à oreilles Blister 2 8 mm vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos projets rapidement et efficacement. Procurez-vous-les et simplifiez vos tâches de réparation !

Caractéristiques

Couleur	Galvanizado
EAN	8426024003445
Matériel	Acero galvanizado

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 29 septembre 2026