

## Fiche produit

### Foret creux RUKO HSS, queue Weldon, profondeur de 55 mm (Ø 49 mm)

Marque: Ruko

Référence: TUR 108549



Foret creux HSS Ruko-108549 à queue Weldon et profondeur de perçage de 55 mm (Ø 49 mm). Idéal pour les perceuses à colonne et les perceuses d'établi. Conçu pour le perçage de l'acier, des métaux légers et des métaux non ferreux. Livré dans un coffret en plastique translucide.

[Voir le produit en ligne](#)

## Description

Le foret creux Ruko-108549 est conçu pour offrir des performances exceptionnelles dans les applications de perçage industriel. Avec une profondeur de perçage de 55 mm et un diamètre de 49 mm, cet outil est idéal pour les perceuses à colonne magnétique et les perceuses de sol à connexion conique Morse, et est compatible avec les adaptateurs 108 302 et 108 303. Sa construction en acier rapide (HSS) et son affûtage au CBN garantissent une puissance de coupe élevée, permettant un perçage efficace des poutres et plaques d'acier, de l'acier moulé, ainsi que des métaux légers et non ferreux. Le foret est conçu pour offrir une longue durée de vie, ce qui en fait un choix fiable pour les professionnels exigeant précision et durabilité. Profondeur : 55 mm ; diamètre : 49 mm ; matériau : acier rapide (HSS) ; revêtement : CBN ; compatibilité : perceuses à colonne magnétiques et perceuses d'établi à cône Morse ; adaptateurs : 108 302/108 303. Applications : perçage de poutres et plaques d'acier, d'acier moulé, de métaux légers et non ferreux. Puissance de coupe : haute performance. Durée de vie : longue.

**Présentation :** Étui en plastique translucide avec crochet

## Caractéristiques

|            |               |
|------------|---------------|
| Hauteur    | 5,00          |
| Diamètre   | 5,00          |
| SKU        | 4007140044334 |
| Fabricant  | Ruko          |
| Poids (kg) | 0,3100        |
| Profondeur | 9,00          |

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre [équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 17 septembre 2026