

Fiche produit

Forets hélicoïdaux auto-centreurs RUKO HSS Ø 14,5 mm - Lot de 5

Marque: Ruko

Référence: TUR 214145



Lot de 5 forets hélicoïdaux en acier rapide DIN 338 type N, fraisés et rectifiés, à centrage automatique (Ø 14,5 mm). Conçus pour le perçage de l'acier, de la fonte et des alliages, ils offrent une concentricité élevée, une grande précision de rotation et une coupe efficace dans divers matériaux.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le jeu de forets hélicoïdaux Ruko-214145 est un ensemble de 5 pièces de haute précision conçu pour offrir des performances exceptionnelles sur une grande variété de matériaux. Fabriqués selon des normes de qualité strictes, ces forets sont idéaux pour une utilisation avec tous types de perceuses, garantissant une concentricité et une précision de rotation élevées. Leur conception comprend une pointe conique avec une pointe fendue, conforme à la norme DIN 1412 C, qui facilite un amorçage de perçage propre et efficace. Avec un angle de coupe de 118 degrés et un angle d'hélice de 20 à 30 degrés, ces forets sont optimisés pour une coupe efficace et une longue durée de vie. La surface brillante améliore non seulement l'esthétique du produit, mais contribue également à réduire la friction lors de son utilisation. De plus, sa tolérance de diamètre h8 assure un ajustement précis même dans les applications les plus exigeantes. Foret haute performance pour tous types de perçage. Concentration et précision de rotation élevées. Pointe conique affûtée avec pointe fendue (DIN 1412 C). Angle de coupe : 118 degrés. Angle d'hélice : 20-30 degrés. Tolérance de diamètre : h8. Surface brillante pour une friction réduite. Sens de coupe à droite. Applications dans l'acier, la fonte et les alliages. Résistance à la traction jusqu'à 900 N/mm².

Caractéristiques

Haute	5,00
Largeur	5,00
EAN	4007140076274
Fabricant	Ruko
Poids (kg)	0,7000
Profondeur	18,00

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 14 septembre 2026