

Fiche produit

**Foret hélicoïdal roulé RUKO HSS
Ø 11 mm, type N, queue
réduite, DIN 338.**

Marque: Ruko

Référence: TUR 200110



Foret hélicoïdal Ruko-200110 de 11 mm, en acier rapide laminé. Conçu pour le perçage de l'acier, de la fonte et des alliages. Haute résistance à la rupture, angle de coupe de 118°. Livré dans un coffret en plastique translucide. Idéal pour le perçage de grands diamètres.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Le foret hélicoïdal Ruko-200110, de type N et en acier rapide laminé, est un outil haute performance conçu pour le perçage d'une grande variété de matériaux courants. Sa construction robuste lui confère une grande résistance à la casse, ce qui en fait le choix idéal pour percer avec précision et efficacité de grands diamètres. Avec un angle de coupe de 118° et un angle d'hélice de 20 à 30°, ce foret offre des performances optimales pour les applications exigeantes. Sa surface noircie par vaporisation lui assure une durabilité accrue et réduit la friction lors de son utilisation. Sa conception à coupe à droite assure une alimentation efficace en matériau, permettant un perçage propre et rapide. Ce foret convient au travail de l'acier et de l'acier moulé, alliés ou non, ainsi que d'autres matériaux tels que la fonte grise, la fonte malléable, la fonte ductile, la fonte moulée sous pression, le fer fritté, le maillechort, la fonte à graphite sphéroïdal, les alliages d'aluminium, le bronze et le laiton. Diamètre : Ø 11 mm. Angle de coupe : 118°. Angle d'hélice : 20-30°. Tolérance de diamètre : h8. Finition de surface : noirci par vaporisation. Sens de coupe : à droite. Résistance maximale : jusqu'à 900 Nm. N/mm²

Applications : acier, fonte, alliages**Présentation :** boîtier en plastique translucide**Étiquette :** fond orange**Caractéristiques**

Hauteur	3,00
Largeur	3,00
SKU	4007140012463
Fabricant	Ruko
Poids (kg)	0,0700
Profondeur	21,00

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 15 septembre 2026