

Fiche produit

Foret hélicoïdal roulé RUKO HSS Ø 13,5 mm à queue réduite DIN 338

Marque: Ruko

Référence: TUR 200135



Foret hélicoïdal Ruko-200135 de 13,5 mm, en acier rapide laminé. Conçu pour le perçage des matériaux courants à haute résistance à la traction. Angle de coupe de 118° et surface noircie par vaporisation. Livré avec un coffret en plastique translucide. Idéal pour les grands diamètres.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le foret hélicoïdal Ruko-200135, de type N et en acier rapide laminé, est un outil haute performance conçu pour le perçage d'une grande variété de matériaux courants. Sa construction robuste lui confère une grande résistance à la casse, ce qui en fait le choix idéal pour percer avec précision et efficacité de grands diamètres. Avec un angle de coupe de 118° et un angle d'hélice de 20 à 30°, ce foret est optimisé pour des performances supérieures dans les applications exigeantes. Sa surface noircie par vaporisation lui confère une durabilité accrue et réduit la friction lors de son utilisation. Sa conception à coupe à droite permet un perçage efficace et contrôlé. Ce foret convient au travail de l'acier et de l'acier moulé, alliés ou non, ainsi que d'autres matériaux tels que la fonte grise, la fonte malléable, la fonte ductile, la fonte moulée sous pression, le fer fritté, le maillechort, la fonte à graphite sphéroïdal, les alliages d'aluminium, le bronze et le laiton. Diamètre : Ø 13,5 mm. Angle de coupe : 118°. Angle d'hélice : 20-30°. Tolérance : h8. Finition de surface : Noir vaporisé. Sens de coupe : Coupe à droite. Matériaux compatibles : Acier, fonte, alliages d'aluminium, bronze et laiton.

Résistance maximale : Jusqu'à 900 N/mm²**Présentation :** Boîtier en plastique translucide avec étiquette à fond orange

Caractéristiques

Longueur	3,00
Diamètre	3,00
Code EAN	4007140012517
Fabricant	Ruko
Poids (kg)	0,1300
Profondeur	21,00

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 13 septembre 2026