

Fiche produit

Coffret de 10 embouts de vissage WITTE à percussion, présenté dans une boîte distributrice robuste.

Marque: Witte

Référence: TUR 28477



Coffret distributeur Witte-28477 de 10 embouts de vissage à percussion, conçu pour les visseuses sans fil. Leur forme torsadée et leur matériau flexible leur confèrent une résistance et une durabilité accrues. Ce coffret comprend une variété d'embouts pour une utilisation polyvalente et efficace, même dans les travaux les plus exigeants.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le coffret de 10 embouts à percussion Witte COMBIT-BOX (référence 28477) est une solution professionnelle conçue pour optimiser l'efficacité des visseuses à percussion sans fil. Ces embouts ont été spécialement développés pour résister aux exigences des outils nécessitant un couple élevé, garantissant ainsi des performances supérieures aux embouts standard. Leur conception repose sur une forme torsionnelle unique, un matériau très flexible et un acier spécialement trempé, leur conférant une résistance exceptionnelle et une longue durée de vie.

Grâce à leur conception compacte de 38 mm de longueur, ces embouts permettent une utilisation directe sur les visseuses à chocs sans fil, sans porte-embout, pour une manipulation plus précise et efficace.

Ces embouts sont particulièrement recommandés pour les visseuses fonctionnant avec un couple supérieur à 25 Nm, garantissant un travail précis et sûr.

- Contenu : 1 porte-embout
- 1x PH1, 1x PH2, 1x PH3
- 1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3
- 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30, 1x T40
- Entraînement 1/4"
- Conception compacte de 38 mm
- Forme torsionnelle unique pour Résistance accrue
- Matériau flexible pour une meilleure adaptation
- Acier trempé spécial pour une durabilité accrue
- Idéal pour les couples supérieurs à 25 Nm

Caractéristiques

EAN	4003955322292
Fabricant	WITTE
Poids (kg)	0,1100

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 13 septembre 2026