

Ficha del producto

Corona SDS Muros 82 mm.

Marca: WOLFPACK LINEA PROFESIONAL

Referencia: AFT 09112280



La Corona SDS Muros de 82 mm es ideal para perforar mampostería, muros, mármol, cemento y ladrillos. Incluye una sierra de corona, un portabrocas y una broca guía que se monta y desmonta fácilmente. Su diseño en forma de cruz mejora la precisión y estabilidad durante la perforación. Las puntas endurecidas garantizan un corte suave y rápido sin vibraciones. Perfecta para instalaciones eléctricas, aires acondicionados, tuberías y más.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

La Corona SDS Muros de 82 mm es una herramienta de alta calidad diseñada para perforar mampostería, muros, mármol, cemento, ladrillos y otros materiales duros con precisión y eficiencia.

- Medida: 82mm
- Componentes: 1 sierra de corona, 1 portabrocas, 1 broca guía
- La broca se puede montar y desmontar con facilidad
- La broca guía en forma de cruz mejora la precisión de la concentricidad y la estabilidad durante la perforación
- El portabrocas cuenta con un tornillo para desmontar la sierra de corona y la broca de manera sencilla
- Las puntas endurecidas proporcionan un corte suave y rápido sin vibraciones
- Ideal para instalaciones eléctricas, aires acondicionados, tuberías, calentadores, alcantarillas, entre otros
- También conocida como sierra corona, cortador de orificios, sierra de campana, sierra perforadora, entre otros nombres

Esta corona SDS Muros es una herramienta versátil y resistente que facilita la perforación en diferentes tipos de superficies, garantizando resultados precisos y profesionales en cada trabajo. Su diseño ergonómico y su fácil montaje la convierten en una opción ideal para profesionales y aficionados que buscan calidad y eficiencia en sus proyectos de construcción o instalación.

Características

Alto	9
Ancho	9
EAN	8435450477263
Peso (kg)	0.66
Profundidad	11

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 29 de septiembre de 2026