

Ficha del producto

Interruptor automático en miniatura ACTI 9 0,5A 1P 70kA de corte en 230V AC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F84170



Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 1 polo, corriente nominal de 0,5 A. Diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Tecnología térmico-magnética, capacidad de corte de hasta 70 kA. Montaje en carril DIN, grado de protección IP20.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura diseñado para aplicaciones con corriente superior a 0,1 A. Perteneciente a la gama Acti 9 y se caracteriza por su alta capacidad de corte y su tecnología de disparo térmico-magnético. Este dispositivo es ideal para proteger circuitos eléctricos en pequeños comercios, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente.

Con un número de polos de 1P y una corriente nominal de 0,5 A, el iC60H es adecuado para redes de corriente alterna (AC) y corriente continua. Su capacidad de corte alcanza hasta 10,000 A Icn en 230 V AC y hasta 70 kA Icu en diversas configuraciones de corriente continua y alterna, lo que asegura una protección robusta contra sobrecargas y cortocircuitos.

Entre sus características técnicas destacan:

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 230 V AC, 12...60 V AC, 220...240 V AC
- Poder de corte en servicio: hasta 70 kA
- Clase de limitación: 3 acorde a EN 60898-1
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -35...70 °C
- Montaje en carril DIN
- Peso: 0,215 kg

Este dispositivo cumple con las normativas HB1 y IEC 60898-1, garantizando su fiabilidad y seguridad en diversas aplicaciones eléctricas.

Características

Corriente nominal (A)	0
Curva de disparo	C
EAN	3606480082511
Nº de polos	1P
Referencia	SCHNEIDER A9F84170
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 29 de septiembre de 2026