

Ficha del producto

Interruptor automático Acti9 iC60 3P 32A térmico-magnético 10kA 400V AC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F88332



Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 3 polos, corriente nominal de 32 A. Diseñado para corriente continua y alterna, con tecnología térmico-magnética. Capacidad de corte de hasta 42 kA. Montaje en carril DIN, grado de protección IP20.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura de alta eficiencia diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Pertenecce a la gama Acti9, reconocida por su fiabilidad y rendimiento en entornos comerciales. Este dispositivo cuenta con un diseño compacto de 3 polos, con una corriente nominal de 32 A, y es adecuado para redes de corriente continua y alterna.

Su tecnología de unidad de disparo térmico-magnético garantiza una protección efectiva contra sobrecargas y cortocircuitos, con un código de curva B que permite una respuesta rápida ante fallos. El iC60H ofrece una capacidad de corte de hasta 10,000 A Icn en 400 V AC, asegurando la seguridad en diversas condiciones de operación.

Este interruptor automático es compatible con múltiples tensiones de empleo, desde 12 V hasta 440 V AC, y cuenta con un poder de seccionamiento conforme a las normativas EN 60898-1 y HB1. Su diseño permite un montaje fijo en carril DIN, facilitando la instalación en cuadros eléctricos.

- Número de polos: 3P
- Corriente nominal: 32 A
- Capacidad de corte: 10,000 A Icn en 400 V AC
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -35...70 °C
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Montaje: Carril DIN

- Color: Blanco
- Peso: 0,375 kg

Características

Corriente nominal (A)	32
Curva de disparo	B
EAN	3606480094705
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9F88332
Voltaje nominal (V)	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 15 de septiembre de 2026