

Fiche produit

Forets RUKO HSS, paquet de 10, auto-centrants, Ø 5,5 mm, extra courts et rectifiés.

Marque: Ruko

Référence: TUR 251055



Lot de 10 forets HSS auto-centreurs extra-courts (Ø 5,5 mm), idéaux pour le perçage de matériaux à parois fines comme la tôle et le fer. Haute résistance à la rupture et conception optimisée pour les perceuses à main. Finition brillante et tranchant à droite.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Le foret Ruko-251055 est un lot de 10 forets à surfacer extra-courts en acier rapide (HSS), conçus pour offrir des performances exceptionnelles lors des travaux d'assemblage sur des matériaux à parois fines. Plus courts que la norme DIN 1897, ces forets sont idéaux pour percer la tôle, le fer plat et les profilés métalliques. Leur construction robuste leur confère une grande résistance à la casse, ce qui en fait un outil fiable pour une utilisation avec une perceuse à main. Ces forets sont dotés d'une pointe conique à pointe fendue, conforme à la norme DIN 1412 C, assurant un excellent centrage et nécessitant une pression minimale lors de l'utilisation. Avec un angle de coupe de 118° et une tolérance de diamètre de h8, ces forets offrent une coupe précise et efficace. Leur surface brillante et leur conception à coupe à droite garantissent des performances optimales dans diverses applications. Matériau : Acier rapide (HSS) Longueur : Extra courte, plus courte que la norme DIN 1897 Angle de coupe : 118° Tolérance de diamètre : h8 Surface : Brillante Sens de coupe : À droite Applications : Acier, fonte grise, fonte malléable, fonte ductile, alliages d'aluminium, bronze et laiton Résistance à la traction : Jusqu'à 900 N/mm² Boîtier : Plastique translucide avec étiquette bleue Utilisation : Perceuses manuelles

Caractéristiques

Haute	3,00
Largeur	3,00
EAN	4007140111203
Fabricant	Ruko
Poids (kg)	0,1000
Profondeur	6,50

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 15 septembre 2026