

Fiche produit

Rotor de rechange pour électroportable Réf. 50635 marque Wadfow

Marque: WADFOW

Référence: GIB 051585



Le rotor WADFOW, référence WMD15851E-SP-15, est une pièce de rechange technique pour électroportatiles de la série 50635. Ce composant de la sous-famille de pièces de rechange garantit le fonctionnement mécanique de l'équipement original. Sa conception spécifique assure la compatibilité directe avec les modèles indiqués dans la documentation technique du fabricant.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le rotor WADFOW, référence WMD15851E-SP-15, est un dispositif technique d'origine spécialement conçu pour remplacer le composant de référence 50635 dans des équipements électroportatifs. Sa fabrication garantit la compatibilité directe nécessaire pour maintenir le bon fonctionnement mécanique de l'équipement original.

Caractéristiques techniques

- Code de référence: Réf. 50635
- Code produit: WMD15851E-SP-15
- Marque: WADFOW
- Sous-famille: Pièces de rechange - Electroportatiles

Comme il s'agit d'une pièce de rechange de fabrication d'origine, il assure l'interopérabilité appropriée lorsqu'il est intégré dans les modèles indiqués par le fabricant.

Caractéristiques

EAN	6923736708924
-----	---------------

Fabricant	WADFOW
-----------	--------

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 28 septembre 2026